



MANUAL DO CORTE

MANUAL DE CORTE DE PERFIS INOX


EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS



- Luvas
- Óculos de segurança
- Lápis ou Caneta
- Trena
- Estilete
- Esmerilhadeira angular com 11.000 RPM
- Disco para corte Zipcut de 1mm - Walter ou Pferd
- Disco Flap grana 120.



- Sem retirar a fita protetora do perfil, meça com uma trena o comprimento desejado.



- Marque sobre a fita uma linha guia para o corte. Risque perpendicular ao perfil ou em angulo de 45º para meia esquadria.



- Com o estilete, faça um corte profundo na fita, em todas as faces do perfil, criando um sulco que será guia para o disco.



- Com a esmerilhadeira, faça um corte firme forte e rápido do perfil com o objetivo de não esquentar a superfície.
- Troque o disco pelo disco Flap e faça acabamento nas bordas cortadas eliminando as rebarbas.



MANUAL DA LIMPEZA

MANUAL DE CORTE DE PERFIS INOX

PERFIS COLORIDOS

• **Variações de cores**

- A variação de cor de acordo com refração e ângulo de incidência de luz, podem ocorrer. Chamamos este fenômeno de efeito furta cor. A coloração dos Perfis LHD, são originados através de um processo eletroquímico, motivo responsável por este fenômeno furta cor, que proporciona a beleza, requinte e as exclusividades de cores. Não utilizamos pigmentação.
- Ocorrência de manchas e alterações de cores nas peças após o contato com as mãos podem ocorrer. Isso é possível devido a camada de gordura criada nas peças através da gordura natural das mãos e dedos deixados através do toque. Procedimento este inerente a quaisquer peças em aço inoxidáveis coloridas ou natural.
- Para as remoções das gorduras basta executar o processo de limpeza.

• **Procedimentos de limpeza**

- a. Inicie a limpeza com água corrente. Certifique que foram removidas todas as partículas que possam arranhar a peça. Esfregue a superfície com um pano de algodão macio, branco e limpo (corantes do tecido podem deixar resíduos), embebido em uma solução de detergente neutro dissolvido em água morna.
- b. Enxágue com água em abundância ou, se isso não for possível, remova o excesso do detergente esfregando um pano de algodão macio, branco e limpo, umedecido em água limpa, sucessivas vezes até que não haja mais resíduos do produto. Secar esfregando um pano de algodão seco e limpo. A secagem é extremamente importante para evitar o aparecimento de manchas.
- c. Caso haja contaminação com resíduos de cola, introduzir uma limpeza prévia, utilizando solventes orgânicos tais como (em ordem de preferência): álcool isopropílico, tricloroetileno, benzina ou thinner.
- d. Alguns produtos tais como: água sanitária, cloro, óleos e produtos químicos em geral, panos e buchas abrasivas e esponjas de aço devem ser evitadas para não causar danos à superfície do azulejo.



MANUAL DA LIMPEZA

MANUAL DE MANUTENÇÃO DE PERFIS INOX

PERFIS COLORIDOS

ATENÇÃO

- Limpeza instalação
 - A limpeza dos Perfis LHD, deve ocorrer preferencialmente com água corrente para retirada de todas as partículas solidas da superfície antes de remover a película plástica protetora (PVC).
 - O contato das peças com outros matérias metálicos, deverão ser evitados ou quando não houver essa possibilidade, deverá ser criado um isolamento entre as peças para não haver contaminação que proporcionam corrosão